

Questions and Answers

No:1 / 13.10.2025

Contract title: Construction Works of 1st Class Waste Collection Center

Publication reference: BSB00027-LP-WRK-01

Soru - Cevap / Question - Answer				
No	Sayın		Gunekab	
	Türkçe	English	Türkçe	English
1	İhale dokümanlarında sunulan miktarların bir kısmı gerçeği yansıtmamaktadır. Tutarsızlıklar mevcuttur.	Some quantities do not reflect reality which are presented boq in tender documents by Gunekab. Variables are exist.	Lütfen dikkate alınız ki, ihale ilanı'nın 6. Maddesine göre sözleşmenin niteliği "Götürü Bedel (Lump-sum)" olup, teklifinizin de götürü bedel esasına göre hazırlanması gerekmektedir.	Please, note that according to the Art. 6 of the Contract Notice the Nature of contract is Lump-sum and the Tender Offer should be presneted on the base of the Lump-sum, including the BREAKDOWN OF THE LUMP-SUM PRICE calculated on the base of the Firm quantities (Volume 4.2.).
2	Kazı nakliyesi pozu boq listesinde bulunmamaktadır. Kazıdan çıkan malzeme geri dolgu da kullanılacak mı ?	Transportation of excavation item is not exist in boq content. Will excavation material be used as backfill?	Teklif, Sabit Miktarlara (Firm Quantities) dayalı olarak hesaplanan Götürü Bedel Fiyat	The firm quantity is the quantity
3	Kalıp iskele pozu boq listesinde bulunmamaktadır.	Scaffolding item for formwork does not exist in boq content.		

GO2 Recycling

4	Sızdırmaz Zemin Betonu olarak adlandırılan saha zeminine ilişkin herhangi bir çizim ve/veya teknik şartname bulunmamaktadır. Ayrıca zemin betonu boq da bulunmamaktadır.	There are no drawing and/or technical specification regarding the siteground which is called by 'Sızdırmaz Zemin Betonu' . Also this item did not shown in boq content	Dökümü (Volume 4.2) ile birlikte sunulmalıdır. Sabit miktar, yüklenicinin tüm giderleri dahil olarak fiyat teklifinde bulunduğu miktarı ifade eder ve yükleniciye, fiilen gerçekleştirilen miktardan bağımsız olarak bu sabit miktar üzerinden ödeme yapılır. Ayrıca, İsteklilere Talimatlar Belgesi'nin 6. Maddesi uyarınca, isteklinin teklifini hazırlamadan önce, tamamen kendi sorumluluğu, masrafı ve riski altında olmak üzere, iş sahasını ve çevresini ziyaret ederek yerinde inceleme yapması önemle tavsiye edilmektedir. Bu inceleme, teklifin hazırlanması ve iş sözleşmesinin imzalanması için gerekli koşulların değerlendirilmesi amacıyla yapılmalıdır.	for which the contractor has submitted an all-in price, which will be paid to it irrespective of the quantity actually supplied. Also, in line with the Art. 6 of Instrcution to Tenderers, the tenderer is strongly advised to visit and inspect the site of the works and its surroundings for the purpose of assessing, at its own responsibility, expense and risk, the factors necessary for preparing its tender and signing the contract for the works.
5	Geçirimli Sert Zemin' olarak adlandırılan zemin ile ilgili herhangi bir çizim ve/veya teknik şartname bulunmamaktadır. Ayrıca bu kalem boq içeriğinde gösterilmemiştir.	There are no drawing and/or technical specification regarding the siteground which is called by 'Geçirimli Sert Zemin' . Also this item did not shown in boq content		
6	Peyzaj çalışmalarında bordür taşlarına ilişkin herhangi bir çizim veya şartname bulunmamaktadır.Ayrıca bu kalem boq içeriğinde gösterilmemiştir.	There are no drawings or specifications regarding the curb stones for landscaping works. Also this item did not shown in boq content		
7	Atık Toplama Birimi' olarak adlandırılan atık sundurmasına ilişkin yapısal bir tasarım bulunmamaktadır. Sadece kaplama bilgisi verilmektedir.	There is no structural design regarding the waste canopy which is called by 'Atık Toplama Birimi' . Only covering information is provided.		

Go2 Recycling

8	Çit çizimi bulunmamaktadır. Boq içeriğinde sadece ünite numarası ve ürün bilgisi verilmektedir.	There is no fence drawing . Only unit number and item are provided in boq content.
9	Çatı yağmur oluğu mimari projede sac olarak gösterilse de, boq içeriğinde pvc olarak verilmiştir.	Although roof rainwater gutter is indicated as a metal sheet in architectural drawing. It is given pvc in boq content .
10	Sıvacı öncesi brüt beton yüzeylere astar uygulaması pozu boq içeriğinde verilmemiştir	Primer application item to exposed concrete surfaces before plastering is not included in the boq content.
11	Bina temelinde drenaj borusu gösterilmesine rağmen, sistemi tamamlayıcı menhol,pompa ve vb. birimler projede ve boq da belirtilmemiş	Although the drainage pipe is shown in the building foundation, the units such as manhole, pumps and etc. are require that complement the system are not indicated in the project and boq.
12	Engelli rampasının zemin kaplaması açık değildir.	Ground covering of handicap ramps is not clear.
13	Bazı yerlerde duvar ve kiriş örtüşmelerinde kaçıklıklar mevcuttur. Tasarım gözden geçirilmeli ve revize edilmeli	There are some mismatching between wall and beam relation. Therefore design must be review and revised.
14	Çatı kalkan duvar hatıl detayı gösterilmemiş	Roof gable wall beam detail is not exist in project.

G2 Recycling

15	Mermer basamak,rıht ve denizlik kalemleri boq de gösterilmemiş	Marble steps, risers and windowsill items are not shown in the boq.		
----	--	---	--	--